



Тонومتر Besting WEB306

руководство пользователя



Три шага для быстрого измерения Инструкция по применению



Шаг 1
Наденьте
тонометр
на запястье
левой руки



Шаг 2
Расстояние
между кистью
и тонометром
не менее
1см



Шаг 3
Нажмите
на кнопку
для запуска
измерения



